




GF MARCATO NEWS

RESTAURI D'ARTE – STUDIO TECNICO

RESTAURO CONSERVATIVO E STRUTTURALE

CHIESA PARROCCHIALE SACRA FAMIGLIA IN ROGOREDO - MILANO

CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PERICOLANTI
EDICOLE DELLA FACCIATA



GF MARCATO. UNA PASSIONE FORTE NEL TEMPO.

La nostra storia inizia nel 1959 e porta con sé qualcosa che sa guardare oltre il presente. Le competenze acquisite in decenni dalla nostra Ditta hanno per noi un grande valore e sanno tramandare conoscenza e passione attraverso validi risultati. Valorizziamo il patrimonio dell'arte e dell'architettura Italiana per traghettarlo verso il futuro e conservarlo in tutto il suo valore. Anche l'esperienza è un patrimonio, la nostra missione è condividerla e dedicarla a voi.

INTERVENTO SULLE EDICOLE

COLONNINE E BASAMENTI



ANTE RESTAURO



POST RESTAURO

Le quattro edicole sommitali della facciata sono state oggetto di una messa in sicurezza urgente con contenimenti provvisori costituiti da puntellamenti, gabbie, ponteggi. Evidenziavano un quadro fessurativo molto grave, cedimenti, caduta di porzioni di materiale lapideo e fuori piombo che le rendeva a rischio di caduta e decisamente pericolose.

CHIESA PARROCCHIALE SACRA FAMIGLIA IN ROGOREDO - MILANO CICLO DI LAVORAZIONI SU EDIFICIO VINCOLATO

È stato eseguito un intervento in più fasi. L'urgente situazione di pericolo di caduta è stata risolta con la messa in sicurezza delle parti pericolanti di tutta la facciata.

Si è proceduto con un restauro strutturale complesso e conservativo che ha riguardato la totalità della facciata e di tutti gli elementi decorativi che presentavano importanti instabilità.

Le operazioni di consolidamento hanno preso avvio dalle edicole sommitali e dalla croce che risultavano pericolanti e hanno poi coinvolto a scendere l'intera facciata.

Si sono susseguite fasi propedeutiche, di preconsolidamento, pulizia, fermatura e fasciatura, attraverso l'utilizzo di tecniche di consolidamento diverse a seconda della natura e della geometria degli elementi e delle parti, in particolare in facciata si è proceduto con l'ammorsamento mediante cuciture armate a secco con barre elicoidali in acciaio inox.

A conclusione dei cicli di consolidamento è stata eseguita una fase di ritocco estetico finale.

COLONNINE DELLE EDICOLE

CONSOLIDAMENTO E RINFORZO



PULIZIA E APERTURA CREPA



RISARCITURA CREPA



INSERIMENTO ELEMENTI DI COLLEGAMENTO



APPLICAZIONE DI TESSUTO

COLONNINE ANTE E DURANTE IL RESTAURO



Committente: Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo - Milano

Progetto e DL: Ing. Cristian Stefanoni - San Giuliano Milanese

Soprintendenza di Milano, Funzionario: Arch. Paolo Savio

RESTAURO BENI CULTURALI

- RESTAURO CHIESE, MONUMENTI, VILLE STORICHE
- RESTAURO APPARATI DECORATIVI
- RESTAURO FACCIATE ESTERNE
- CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI IN COLLABORAZIONE CON STUDIO DI INGEGNERIA
- STUDIO TECNICO

ASSISTENZA E PRATICHE RICERCA FONDI/MECENATISMO CULTURALE PER LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEI LAVORI